

REQUISIÇÃO Nº 73/2025

Solicitação: CONserto VEÍCULO DUSTER PLACA QOB0156

Departamento requisitante: Diretora Administrativa

Departamento requisitado: Diretor Financeiro

End./Cidade/CEP: Uberaba/MG

Item	Quantidade	Descrição
01	01	Serviço de socorro para religar carro que isolou a partida

JUSTIFICATIVA: Sra. Presidente, o veículo Duster 2.0 – Placa QOB0156, RENAVAM 01145933235, apresentou pane elétrica quando estava em diligência estacionado na rua, pois nem deu partida. Como o veículo não possui seguro, é fruto de Cessão de Uso por parte do Município de Uberaba, não foi possível fazer prévios orçamentos para seu reparo imediato, motivo pelo qual, foi necessário chamar serviço de socorro da Nacional Uberaba Peças e Serviços, telefone nº (34) 3336-4622, que enviou o Sr. David de Oliveira Carvalho e Cia Ltda., Rua Ipiranga, nº 956, Vila Raquel, portador do CNPJ nº 13.250.304/0001-59, o qual consertou o defeito havido, cujo valor cobrado foi de R\$125,00 (cento e vinte e cinco reais), a ser depositado no banco Itaú, ag. 6387, c/c nº 20650-8. Portanto, solicito o pagamento do serviço prestado. Pede deferimento.

Uberaba, 16 de maio de 2025.

Sheila Martins Arantes
Diretora Administrativa

Campo de preenchimento da Presidente /Cohagra

☐ DEFERIDO

☐ INDEFERIDO

Uberaba, 16 de maio de 2025.

Érika Martins Ferreira Dias
Presidente

Campo de preenchimento da Diretoria Financeira/Cohagra

☐ DEFERIDO

☐ INDEFERIDO

Uberaba, 16 de maio de 2025.

Joel Natalino Dutra
Diretor Financeiro